



FECONACO

**FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RÍO CORRIENTES**

Comunidad Nativa Valencia – Río Corrientes

Av. Del Ejército 1718 – Iquitos - Perú;

Telefax 065-600454 / 065-600455

PáginaWeb: [www.achuarperu.org](http://www.achuarperu.org) E-mail: [parc.feconaco@achuarperu.org](mailto:parc.feconaco@achuarperu.org)

- José Olaya

- Jerusalén

- Antioquia

- Sauki

- Pampa Hermosa

- Pijuayal

- Belén

- Sión

- Valencia

- Santa Rosa

- San José

- San Ramón

- Dos de Mayo

- Pucacuro

- Peruanito

- Copal

- Santa Isabel

- Nuevo Paraíso

- Nuevo Porvenir

- Santa Elena

- Nuevo Triunfo

- San Juan

- Villa Trompeteros

- San Cristóbal

- Unión

- Palmeras

- Cuchara

- Nuevo San Martín

- San Carlos

**“Año del deber Ciudadano”**

Iquitos, 02 de octubre de 2007

**Carta N° 184 – 07 FECONACO**

**Jorge H. Villar Valladares**

OSINERG

Jefe Unidad Exploración y Explotación – GFHC

**Asunto: Denuncia a la empresa Pluspetrol por el derrame D-JIBA-07-02**

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, en su capacidad de autoridad y supervisión de asuntos de hidrocarburos, para informarle del derrame nombrado D-JIBA-07-02 que ha ocurrido en el Lote 1-AB que pertenece a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) representa a las comunidades indígenas del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, región Loreto, cuya misión incluye la defensa de los derechos indígenas.

En el marco de las actividades propias de FECONACO, se desarrolla desde el 2005 un proyecto de Vigilancia Territorial con la meta de monitorear y vigilar las actividades de la empresa Pluspetrol en lotes 1-AB y 8 para asegurar que está trabajando de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales.

Los Monitores Ambientales achuares del proyecto son encargados a reportar cualquier incidente de contaminación ambiental o derrame de petróleo que ocurre en su territorio. El Monitor Eliseo Hualinga Sandi de la comunidad Antioquia reportó a FECONACO un incidente de derrame el día 26 de julio de 2007. Los detalles del incidente están adjuntos.

Le solicitamos a OSINERG que coordine una investigación y reportaje inmediato de la situación. Las comunidades achuares, con la preocupación de su salud, piden la resolución o remediación inmediato de incidentes de contaminación petrolera que afectan su territorio.

Le agradezco de antemano la pronta respuesta.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Andrés Sandi Mucushua  
Presidente FECONACO

# Reporte del Incidente de Contaminacion o Derrame:

**Codigo:** D-JIBA-07-02

**Tipo de Incidente:**  Derrame  Fuga  Mala Remediacion  Otro:

## Lugar

Lote: 1-A B

Base: Jibarito

Coordenadas: X:

Y:

Cuerpos de agua afectados: Quebrada Pucacungayacu y su Afluente quebrada tseku entsa

Comunidades nativas cercanas: Antioquia

Otro Informacion: El punto de derrame era en mismo base Jibarito. El crudo derramado llego al rio Corrientes

## Fecha

Fecha de descubrimiento del incidente: 25-07-2007

Fecha del incidente (si se conoce):

## Detalles

Tipo de Producto Derramado:

Extension de Area Involucrada:

Descripcion:

**FECONACO -- Federacion de Comunidades Nativas del Rio Corrientes**



*IMGPO717.JPG*  
quebrada pucacungayacu  
Boca de quebrada hacia rio corrientes  
-



*IMGPO718.JPG*  
quebrada pucacungayacu  
Balisa Flotante con Absorbent  
-



*IMGPO719.JPG*  
quebrada pucacungayacu  
Balisa flotante  
-



*IMGPO729.MOV*  
quebrada pucacungayacu  
Petroleo crudo con absorbent  
Evidencia de crudo antigua en mismo Area de rededor  
-



*IMGPO730.JPG*  
quebrada pucacungayacu  
petroleo crudo con Absorbent  
-



*IMGPO734.JPG*  
quebrada pucacungayacu  
Petroleo crudo corriendo en la agua  
-



*IMGPO736.MOV*  
quebrada pucacungayacu  
Petroleo crudo corriendo en la agua  
-



*IMGPO740.JPG*  
quebrada Tseku Entsa  
Petroleo corriendo en la agua  
-



*IMGPO741.JPG*  
En mismo afluente de quebrada Tseku Entsa  
Petroleo crudo embolsado  
-



IMGPO746.JPG  
quebrada Tseku Entsa  
Petroleo crudo cerrado con hojas de arboles



IMGPO747.JPG  
quebrada Tseku Entsa  
Barreras de Arboles



IMGPO749.JPG  
quebrada Tseku Entsa  
Barrera de Arboles y Bolsa de sulfato



IMGPO763.JPG  
Rama de Tseku Entsa  
Crudo en la agua



IMGPO768.JPG  
Antioquia  
Reunion en la comunidad



IMGPO773.JPG  
quebrada pucacungayacu  
Balisa Flutante



IMGPO777.JPG  
quebrada pucacungayacu  
En bote para visitar derrame



IMGPO783.JPG  
quebrada Tseku Entsa  
Grasa 3 dia despues de derrame



IMGPO784.JPG  
quebrada Tseku Entsa  
Grasa 3 dia despues de derrame



*IMGPO738.MOV*  
quebrada Tseku Entsa

Balisa flotante con petroleo crudo de afluente de quebrada pucacu...

-



*IMGPO737.JPG*  
quebrada pucacungayacu

Balisa flutante con petroleo crudo enla quebrada TSEKU ENTSA

-