



FECONACO

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RÍO CORRIENTES

Comunidad Nativa Valencia – Río Corrientes

Av. Del Ejército 1718 – Iquitos - Perú;

Telefax 065-600454 / 065-600455

PáginaWeb: www.achuarperu.org E-mail: parc.feconaco@achuarperu.org

- José Olaya

- Jerusalén

- Antioquia

- Sauki

- Pampa Hermosa

- Pijuayal

- Belén

- Sión

- Valencia

- Santa Rosa

- San José

- San Ramón

- Dos de Mayo

- Pucacuro

- Peruanito

- Copal

- Santa Isabel

- Nuevo Paraíso

- Nuevo Porvenir

- Santa Elena

- Nuevo Triunfo

- San Juan

- Villa Trompeteros

- San Cristóbal

- Unión

- Palmeras

- Cuchara

- Nuevo San Martín

- San Carlos

“Año del deber Ciudadano”

Iquitos, 05 de Octubre del 2007

Carta N° 191 – 07 – FECONACO

Jorge H. Villar Valladares

OSINERG

Jefe Unidad Exploración y Explotación – GFHC

Asunto: Denuncia a la empresa Pluspetrol por el derrame D-SHIV-07-01

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, en su capacidad de autoridad y supervisión de asuntos de hidrocarburos, para informarle del derrame nombrado D-SHIV-07-01 que ha ocurrido en el Lote 1-AB que pertenece a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) representa a las comunidades indígenas del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, región Loreto, cuya misión incluye la defensa de los derechos indígenas.

En el marco de las actividades propias de FECONACO, se desarrolla desde el 2005 un proyecto de Vigilancia Territorial con la meta de monitorear y vigilar las actividades de la empresa Pluspetrol en lotes 1-AB y 8 para asegurar que está trabajando de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales.

Los Monitores Ambientales achuares del proyecto son encargados a reportar cualquier incidente de contaminación ambiental o derrame de petróleo que ocurre en su territorio. El Monitor Guevara Sandi Chimboras de la comunidad Jose Olaya reportó a FECONACO un incidente de derrame el día 04 de Abril del 2007. Los detalles del incidente están adjuntos.

Le solicitamos a OSINERG que coordine una investigación y reportaje inmediato de la situación. Las comunidades achuares, con la preocupación de su salud, piden la resolución o remediación inmediato de incidentes de contaminación petrolera que afectan su territorio.

Le agradezco de antemano la pronta respuesta.

Atentamente,

Andrés Sandi Mucushua
Presidente FECONACO

Reporte del Incidente de Contaminacion o Derrame:

Codigo: D-SHIV-07-01

Tipo de Incidente: Derrame Fuga Mala Remediacion Otro:

Ubicacion

Lote: 1-AB Base: Shiviycu Coordenadas: X: 0373674 Y: 9725156

Cuerpos de agua afectados: Quebrada Manchari

Comunidades nativas cercanas: 13 kms. de comunidad José Olaya

Otro Informacion: El derrame ocurrió en el pozo No. 12 , en el Km. 2 de la carretera yendo por el base Forestal

Derrame viene de una santana de una Tanque

Fecha

Fecha de visita al sitio: 04-04-2007

Fecha del incidente (si se conoce):

Detalles

Tipo de Producto Derramado: petróleo crudo

Extension de Tierra Contaminada: afectó a ambos lados de quebrada

Extension de Agua Contaminada: 80 m de largo de la quebrada

Descripcion:

El derrame viene del Pozo No. 12, cerca del Km. 2 de la carretera yendo a Forestal.
La empresa estaba recogiendo y embolsando el crudo en bolsas de plástico.



IMGPO301.JPG

Pozo 12, Shiviayacu

Rama de quebrada manchari contaminada

Derrame de santana del pozo 12 (shiviayacu). El santana es una poza a lado del pozo de 2m x 2m. El lugar es 12km de la comunidad de José Olaya



IMGPO300.JPG

Pozo 12, Shiviayacu

Rama de quebrada manchari contaminada

Hay una lata lleno de crudo. La empresa usa latas asi para recoger crudo



IMGPO304.JPG

Cerca de tubería

Crudo embolsado en pozo 12.

Crudo embolsado en pozo 12.



IMGPO303.JPG

Pozo 12, Shiviayacu

Tubería y crudo derramado

Tubería corre por todo el largo de la rama de la quebrada Manchari



IMGPO302.JPG

Rama de quebrada Manchari

Manchas de crudo

Petroleo crudo corre por la rama que llega a Manchari