



FECONACO

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RÍO CORRIENTES

Comunidad Nativa Valencia – Río Corrientes

Av. Del Ejército 1718 – Iquitos - Perú;

Telefax 065-600454 / 065-600455

PáginaWeb: www.achuarperu.org E-mail: parc.feconaco@achuarperu.org

“Año del deber Ciudadano”

Iquitos, 02 de octubre de 2007

- José Olaya

- Jerusalén

- Antioquia

- Sauki

- Pampa Hermosa

- Pijuayal

- Belén

- Sión

- Valencia

- Santa Rosa

- San José

- San Ramón

- Dos de Mayo

- Pucacuro

- Peruanito

- Copal

- Santa Isabel

- Nuevo Paraíso

- Nuevo Porvenir

- Santa Elena

- Nuevo Triunfo

- San Juan

- Villa Trompeteros

- San Cristóbal

- Unión

- Palmeras

- Cuchara

- Nuevo San Martín

- San Carlos

Carta N° 183 – 07 – FECONACO

Jorge H. Villar Valladares

OSINERG

Jefe Unidad Exploración y Explotación – GFHC

Asunto: Denuncia a la empresa Pluspetrol por el derrame D- DORI-07-01

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, en su capacidad de autoridad y supervisión de asuntos de hidrocarburos, para informarle del derrame nombrado D-DORI-07-01 que ha ocurrido en el Lote 1-AB que pertenece a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) representa a las comunidades indígenas del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, región Loreto, cuya misión incluye la defensa de los derechos indígenas.

En el marco de las actividades propias de FECONACO, se desarrolla desde el 2005 un proyecto de Vigilancia Territorial con la meta de monitorear y vigilar las actividades de la empresa Pluspetrol en lotes 1-AB y 8 para asegurar que está trabajando de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales.

Los Monitores Ambientales achuares del proyecto son encargados a reportar cualquier incidente de contaminación ambiental o derrame de petróleo que ocurre en su territorio. El Monitor Ramon Salas Suhuitiar de la comunidad Nueva Jerusalen reportó a FECONACO un incidente de derrame el día 13 de mayo de 2007. Los detalles del incidente están adjuntos.

Le solicitamos a OSINERG que coordine una investigación y reportaje inmediato de la situación. Las comunidades achuares, con la preocupación de su salud, piden la resolución o remediación inmediato de incidentes de contaminación petrolera que afectan su territorio.

Le agradezco de antemano la pronta respuesta.

Atentamente,

Andrés Sandi Mucushua
Presidente FECONACO

Reporte del Incidente de Contaminacion o Derrame:

Codigo: D-DORI-07-01

Tipo de Incidente: Derrame Fuga Mala Remediacion Otro:

Lugar

Lote: 1-A B Base: DORISSA Coordenadas: X: 0366632 Y: 96940554

Cuerpos de agua afectados: Quebrada chu entsa

Comunidades nativas cercanas: 12-Km. de la comunidad de Nueva Jerusalem

Otro Informacion: Derrame de pozo No. 14

Fecha

Fecha de descubrimiento del incidente: 14-05-2007

Fecha del incidente (si se conoce): 13-05-2007

Detalles

Tipo de Producto Derramado: Petróleo crudo

Extension de Area Involucrada: 300 m² de suelo

Descripcion:

El derrame esta afectando a 2 Km. de largo de la quebrada Chu Entsa



IMGP0099.jpg

pozo 14, Dorisa

Derrame de crudo en Dorisa

Derrame de Crudo bajando chu entsa (Derrame Dorissa Pozo 14_05-2007) X: 0367037, Y: 9693808



IMGP0100.jpg

pozo 14, Dorisa

Derrame de crudo en Dorisa

Derrame de crudo bajando chu entsa



IMGP0101.jpg

pozo 14, Dorisa

Derrame de crudo en Dorisa

derrame crudo bajando en chu entsa



IMGP0096.jpg

pozo 14, Dorisa

Visita de nuevo derrame de crudo en pozo 14 (Dorissa pozo 14-05-07)

Derrame de crudo Pozo 14 (Dorissa Pozo 14_05-2007)



IMGP0095.jpg

pozo 14, Dorisa

Visita de Derrame de Crudo en (Dorissa en pozo 14-05-07)

Derrame Crudo (Dorissa Pozo 14_05-2007)



IMGP0094.jpg

pozo 14, Dorisa

Visita de Derrame en Dorisa en pozo 14-05-07

Derrame de crudo en Pozo 14 (Derrame Dorissa Pozo 14_05-2007) X: 0366851, Y: 9694306



IMGP0093.jpg

pozo 14, Dorisa

Visita de Derrame de Crudo (Dorisa en pozo 14-05-07)

Derrame de Crudo (Derrame Dorissa Pozo 14_05-2007) X: 0366632, Y: 9694054



IMGP0092.jpg

pozo 14, Dorisa

Visita de derrame de Crudo con Gas en pozo 14 (Derrame en Doris...)

Derrame de crudo con gas en pozo 14 (derrame Dorissa Pozo 14_05-2007) X:0366851, Y:9694306



IMGP0091.jpg

pozo 14, Dorisa

Visita de Derrame de Crudo y bajando en quebradas (del derrame d...)

Derrame crudo bajando encha entsa (del derrame Pozo 14 Dorissa_05-2005) X:0366632, Y:9694054



IMGPO090.jpg

pozo 14, Dorisa

Derrame de crudo bajando

Derrame de crudo bajando en chu entsa (Derrame Dorissa Pozo
14_05-2007) 0366632, 9694054



IMGPO098.jpg

Base Jibarito

Lleno de crudo en un tanque de plasticode los pozos.

Lleno de crudo un tanque de plastico X: 0366376, Y: 9695722